Révision: 5501

Date: 07/02/2011 Page: 1/9

Clé: U1.05.01

Titre: Un exemple d'utilisation du Code_Aster: calcul d'[...]

Responsable : Josselin DELMAS

Manuel d'Utilisation Fascicule U1.0- : Introduction à *Code_Aster* Document : U1.05.01

Un exemple d'utilisation du Code_Aster : calcul d'un tuyau coudé

Résumé:

Ce document décrit un exemple simple d'utilisation de *Code_Aster* qui est fourni avec la procédure de téléchargement de *Code_Aster* depuis le site code-aster.org.

Titre: Un exemple d'utilisation du Code Aster: calcul d'[...] Date: 07/02/2011 Page: 2/9

Responsable : Josselin DELMAS Clé: U1.05.01 Révision: 5501

Données du problème

1.1 Géométrie

L'étude concerne une tuyauterie comprenant deux tuyaux droits et un coude [Figure 1.1-a].

Les données géométriques du problème sont les suivantes :

- la longueur $\,L_{\scriptscriptstyle G}\,$ des deux tuyaux droits est de $\,3\,m\,$,
- le rayon R_c du coude est de 0.6 m,
- l'angle θ du coude est de 90° ,
- l'épaisseur des tuyaux droits et du coude est de 0.02 m,
- et le rayon extérieur $\,R_e\,$ des tuyaux droits et du coude est de $\,0.2\,m\,$.




Figure 1.1-a

Remarque:

La géométrie du problème présente une symétrie par rapport au plan (A, X, Y).

Titre: Un exemple d'utilisation du Code_Aster: calcul d'[...]

Date: 07/02/2011 Page: 3/9

Responsable: Josselin DELMAS

Clé: U1.05.01 Révision: 5501

1.2 Chargement

Les conditions aux limites sont les suivantes :

• il y a encastrement au niveau de la section A,

Le chargement appliqué est une force constante $FY = 100\,000\,N$ dirigée selon l'axe Y et appliquée sur la section B .

1.3 Caractéristiques matériau

Les propriétés du matériau sont celles de l'acier A42:


- le module d'Young $E = 204\,000$, $E + 6\,N/m^2$,
- le coefficient de Poisson v=0.3.

2 Modélisation du problème

On peut modéliser le problème par des éléments de coque DKT .

2.1 Maillage GMSH

Dans le cas de la modélisation en éléments coques, le maillage consiste en la discrétisation de la surface moyenne de la tuyauterie. La géométrie étant symétrique par rapport au plan (A, X, Y), on ne maillera qu'une demi surface. Le maillage devra être suffisamment fin pour obtenir une solution précise (les éléments ${\tt DKT}$ à 3 nœuds ayant une interpolation d'ordre 1 en membrane).



Titre : Un exemple d'utilisation du Code_Aster : calcul d'[...]

Date : 07/02/2011 Page : 4/9

Responsable : Josselin DELMAS

Clé : U1.05.01 Révision : 5501

Nous proposons le fichier geo de GMSH produisant ce maillage :

```
// Maillage du tuyau coudé pour gmsh 1.60
// Variables
Rext = 0.2;
Ep = 0.02;
Rm = Rext - (Ep/2.);
RC = 0.6
          ;
LG = 3.0
h = 0.04;
Point(1) = \{RC, LG, 0., h\};
Point(2) = \{RC, LG, 0.1, h\};
Point(3) = {(-1*Rm), 0, 0, h};
Point(4) = \{0, 0, Rm, h\};
Point(5) = \{Rm, 0, 0, h\};
Point(6) = \{0, 0, 0, h\};
Circle(1) = \{3, 6, 4\};
Circle(2) = \{4,6,5\};
// 1er tuyau droit
Extrude Line {2, {0, LG, 0}}
            {Layers{50,90,1}; };
Extrude Line {1, {0,LG,0}}
            {Layers{50,91,1}; };
// Coude
Extrude Line \{3, \{0,0,1\}, \{RC, LG, 0.\}, -(Pi/2)\}
            {Layers{30,93,1}; };
Extrude Line \{7, \{0.,0.,1.\}, \{RC,LG,0.\}, -(Pi/2)\}
            {Layers{30,94,1}; };
// 2eme tuyau droit
Extrude Line {11, {LG,0,0}}
            {Layers{50,95,1}; Recombine; };
Extrude Line {15, {LG,0,0}}
            {Layers{50,96,1}; Recombine; };
Coherence;
Physical Line(27) = \{2,1\};
Physical Line (28) = \{23, 19\};
Physical Line (29) = \{24, 16, 8, 5, 13, 21\};
Physical Surface (30) = \{90, 91, 93, 94, 95, 96\};
Physical Point (31) = \{3\};
```

Titre: Un exemple d'utilisation du Code Aster: calcul d'[...]

Date: 07/02/2011 Page: 5/9 Responsable: Josselin DELMAS Clé: U1.05.01 Révision: 5501

2.2 **Commandes Aster**

Les tuyaux droits et le coude seront modélisés par des éléments de coque (DKT).

La tuyauterie est encastrée en sa base, sur tous les nœuds situés dans le plan Y=0. La tuyauterie présente un plan de symétrie Z=0.

Un effort réparti F^* dirigée selon l'axe Y et appliquée à la section B , (l'effort réparti est tel que $2\pi R_{mov}F^*$ la force totale que l'on désire appliquer).

On calculera le champ de contraintes par élément aux nœuds (SIGM ELNO), pour chaque cas de charge. Utiliser NIVE COUCHE pour définir le niveau de calcul dans l'épaisseur

Les principales étapes du calcul avec Aster sont :

- Maillage.
- Définition des éléments finis utilisés (AFFE MODELE). On utilisera les groupes de mailles issus du maillage.
- Définition et affectation du matériau (DEFI MATERIAU et AFFE MATERIAU). Les caractéristiques mécaniques sont identiques sur toute la structure.
- Affectation des caractéristiques des éléments coques (AFFE CARA ELEM) avec notamment l'épaisseur et le vecteur $\,V\,$ définissant le repère de dépouillement (mot-clé ANGL REP). On peut prendre par exemple V = Oz.
- Définition des conditions aux limites et des chargements (AFFE CHAR MECA).
- Résolution du problème élastique pour chaque cas de charge (MECA STATIQUE). Calcul du champ de contraintes par éléments aux nœuds pour chaque cas de charge (option 'SIGM ELNO').
- Impression des résultats (IMPR RESU).

On imprimera sous forme listing le déplacement moyen sur la section B ainsi que les valeurs maximales du tenseur de contraintes.

Date: 07/02/2011 Page: 6/9

Titre : Un exemple d'utilisation du Code_Aster : calcul d'[...]

Responsable : Josselin DELMAS Clé : U1.05.01 Révision : 5501

2.3 Les commandes à la loupe

Nous allons maintenant détailler les commandes nécessaires à la réalisation du calcul envisagé.

```
Fichier de Commandes
                                                                    Explications
  TITRE TUYAUTERIE COMPORTANT UN COUDE
                                                     Les commentaires sont précédés du signe #,
    MODELISATION PAR DES ELEMENTS COQUES DKT
              PRODUIT PAR GMSH
DEBUT ( ) ;
                                                     Commande obligatoire pour commencer...
PRE_GMSH() ;
                                                     Le maillage est au format GMSH
MAIL = LIRE MAILLAGE
                                                     Lecture du maillage dans le fichier de maillage,
                         ();
                                                     et création du concept MAIL contenant le
                                                     maillage au format Aster
# Définition des éléments finis utilisés
                                                     Un modèle est un concept contenant les types
                                                     d'éléments finis utiles au calcul
                                                     Associe les mailles du maillage des groupes
MODMECA=AFFE MODELE (MAILLAGE=MAIL,
                                                     GM30 et GM28
AFFE= F(GROUP MA=('GM30','GM28',),
PHENOMENE='MECANIQUE',
MODELISATION='DKT',),);
                                                     à des éléments finis mécaniques de type coque
                                                     DKT
    Orientation des
                          normales
                                      aux
                                             coques
rentrantes dans le GM30
MAIL=MODI MAILLAGE (reuse =MAIL,
                                                     Modifier le maillage MAIL
                     MAILLAGE=MAIL,
                     ORIE NORM COQUE= F(
                                                     en orientant les normales
                      GROUP MA='GM30',
                                                     du groupe GM30
                      VECT NORM=(1.0,0.0,0.0,),
                                                     suivant la normale (1,0,0)
                       GROUP NO='GM31',),
                                                     définie sur le nœud GM31
                     MODELE=MODMECA,);
                                                     Sur le modèle MODMECA
# Définition du matériau
ACIER=DEFI MATERIAU(ELAS= F(E=204000000000.0,
                                                     Les caractéristiques de chaque
                                                                                       matériau
                                                     constituant le maillage sont fournies
                                NU=0.3,),);
                                                     module d'Young et coefficient de Poisson
CHMAT=AFFE MATERIAU (MAILLAGE=MAIL,
                                                     Sur le maillage MAIL
                      AFFE= F (TOUT='OUI',
                                                     et sur toutes les mailles
                                MATER=ACIER,),);
                                                     on affecte le matériau ACIER
# Caractéristiques des coques
CARA COQ=AFFE CARA ELEM(
                                                     On change les caractéristiques élémentaires
                     MODELE=MODMECA,
                                                     Sur le modèle MODMECA
                     COQUE= F(
                                                     des coques
                     GROUP MA=('GM30','GM28',),
                                                     définies dans les groupes GM30 et GM28
                     EPAIS=0.02,
                                                     par une épaisseur de coque de 0.2
                     ANGL REP=(0.0,90.0,),);
                                                                 repère
                                                                         local (utile dans
                                                     avec un
                                                                                             le
                                                     post-traitement)
# Définition des conditions aux limites
```

Titre: Un exemple d'utilisation du Code Aster: calcul d'[...] Date: 07/02/2011 Page: 7/9 Responsable: Josselin DELMAS Clé: U1.05.01 Révision: 5501 BLOCAGE=AFFE CHAR MECA (MODELE=MODMECA, Pour le modèle MODMECA DDL IMPO=(F(GROUP MA='GM27', Les nœuds du groupe de mailles GM27 DX=0.0, sont encastrés DY=0.0,DZ=0.0, DRX=0.0, DRY=0.0, DRZ=0.0,), _F(GROUP MA='GM29', et les nœuds du groupe de mailles GM29 sont DZ=0.0, tels que DZ=0, DRX=0 et DRY=0DRX=0.0, DRY=0.0,),); # Définition du chargement FYTOT = 100000.0;Définition de la constante force totale EPTUB = 0.02; Définition de la constante épaisseur du tube REXT = 0.2;Définition de la constante rayon extérieur du tube Calcul du rayon moyen du tube RMOY=REXT - EPTUB/2 FYREP=FYTOT/2./PI/RMOY Calcul de la force totale à appliquer CHARG1=AFFE CHAR MECA (MODELE=MODMECA, Affectation sur le modèle MODMECA FORCE ARETE= F(GROUP MA='GM28', D'une force sur l'arête GM28 FY=FYREP,),); de valeur FYREP # Résolution Commande globale de résolution des problèmes statiques en thermo élasticité linéaire RESU1=MECA STATIQUE (RESU1 est le nom du concept résultat MODELE=MODMECA Le modèle MODMECA CHAM MATER=CHMAT, Le champ de matériau CHMAT CARA ELEM=CARA COQ, Les caractéristiques élémentaires CARA COQ EXCIT= (F (CHARGE=BLOCAGE,), Les conditions limites BLOCAGE F(CHARGE=CHARG1,),); Le chargement CHARG1 # Calcul des contraintes RESU1=CALC ELEM(reuse =RESU1, reuse=RESU1 signifie que l'on « enrichit » le concept OPTION='SIGM ELNO', sur le modèle MODMECA RESULTAT=RESU1,); avec le champ de matériau CHMAT et les caractéristiques élémentaires CARA COQ on calcule 'SIGM ELNO' signifiant

Impression des résultats pour visualisation avec GMSH

Définition de l'unité logique pour le fichier GMSH

« contraintes calculées aux nœuds de chaque

élément à partir des déplacements »

On imprime des résultats provenant du modèle MODMECA les résultats sont

Date: 07/02/2011 Page: 8/9

Titre: Un exemple d'utilisation du Code Aster: calcul d'[...]

```
Responsable: Josselin DELMAS
                                                                   Clé: U1.05.01
                                                                                   Révision: 5501
                                  NOM CHAM=('DEPL',
                                                       au format GMSH
'SIGM ELNO',),)
                                                        et sont les déplacements
                                                        imprimés dans l'unité logique associé au fichier
                                                        'POST'
                                                        et proviennent de RESU1
                                                        au format GMSH
                                                        et sont les contraintes aux nœuds
                                                        imprimés dans l'unité logique associé au fichier
                                                        'POST'
                                                        et proviennent de RESU1
DEFI FICHIER (ACTION='LIBERER',
                                                        Fermeture de l'unité logique
               UNITE=37)
# Créer un groupe
MAIL=DEFI_GROUP(
                                                        Un nouveau groupe
                                                        reuse=MAIL signifie que l'on « enrichit » le
                   reuse =MAIL,
                                                        concept maillage
                   MAILLAGE=MAIL.
                                                        A partir du maillage MAIL
                   CREA GROUP NO= F(
                                                        on crée un group de nœuds
                     GROUP MA='GM28',),);
                                                        provenant des mailles GM28
# Créer une table
TABDEP1=POST RELEVE T (ACTION= F (
                                                        On crée une table TABDEP1 en post-traitement
                    INTITULE='DEPB1',
                                                        dont le nom est 'DEPB1'
                    GROUP NO='GM28',
                                                        qui s'appuie sur le groupe GM28
                    RESULTAT=RESU1,
                                                        et sur les résultats RESU1
                    NOM CHAM='DEPL',
                                                        on veut les déplacements
                    TOUT CMP='OUI',
                                                        pour toutes les composantes
                    OPERATION='MOYENNE',),);
                                                        et la moyenne
# Imprimer une table
IMPR TABLE (TABLE=TABDEP1,
                                                        on imprime la table TABDEP1
             FILTRE= F (NOM PARA='QUANTITE',
                                                        on veut la quantité
             CRIT COMP='EQ',
                                                        qui vaut exactement
             VALE K='MOMENT 0',),
                                                        le moment d'ordre 0
             NOM PARA='DY',);
                                                        sur le déplacement suivant y
FIN();
                                                       Commande obligatoire pour clore une exécution
```

3 Visualisation à l'aide de GMSH

Avec la version 7.4 de *Code_Aster*, l'impression directe des résultats au format GMSH est possible. On imprimera sur le fichier SIGM de numéro d'unité logique 37 les contraintes (composantes *SIYY* seulement) pour le post-traitement avec GMSH. Cette composante représente en fait la composante axiale tout le long de la tuyauterie (à cause de l'orientation choisie dans AFFE CARA ELEM):

Titre: Un exemple d'utilisation du Code_Aster: calcul d'[...]

Date: 07/02/2011 Page: 9/9 Responsable : Josselin DELMAS Clé: U1.05.01 Révision: 5501

Comparaison des résultats obtenus 4

Les résultats obtenus par cette modélisation peuvent être comparés à ceux obtenus par d'autres modélisation du même problème :

Pour le chargement de force constante FY appliquée sur la section B, on compare le déplacement au point $\,B\,$ pour les différentes modélisations.

Le tableau suivant donne, pour différentes modélisations, des valeurs indicatives obtenues pour des raffinements moyens des maillages :

Chargement for	$oldsymbol{arphi}$ e constante F	'Y	_
----------------	------------------------------------	----	---

Modélisation	DX	DY	DRZ
poutre flexibilité = 1	-2.657E-02	6.702E-02	2.097E-02
poutre flexibilité RCCM	-2.983E-02	1.156E-01	3.530E-02
tuyau	-2.935E-02	1.083E-01	3.326E-02
Coque (déplacement moyen)	-2.891E-02	1.053E-01	3.242E-02
3D (déplacement moyen)	-2.907E-02	1.065E-01	_

Le graphe suivant présente la déformée et les isovaleurs de contraintes axiales visualisées à l'aide de GMSH.

